

安装指南

用于 *Kodak i30* 和 *i40* 扫描仪

包装中的物品


- Kodak i30 或 i40 型扫描仪
- 输入托盘
- 输出托盘
- 进纸模块
- USB 2.0 电缆
- USB 2.0 板
- 电源
- 电源线束
- 安装和应用程序光盘
- 注册卡
- 印刷版使用指南，英文

注意：可以在使用指南和其它支持文档中找到有关以下步骤的附加说明。

1

连接输入托盘

1. 将输入托盘插针与插槽相对齐。
2. 向下推入输入托盘直至锁定到位。



2

连接输出托盘


1. 将输出托盘左侧的插针插入孔中。
2. 按下输出托盘右侧的螺纹按钮并将插针插入扫描仪右侧的孔中。



3

安装软件

1. 在光盘驱动器中插入 Kodak i30/i40 型扫描仪安装光盘。安装程序将自动启动。
2. 选择安装扫描仪软件。
3. 根据屏幕上的说明安装 TWAIN 和 ISIS 驱动程序以及 Kodak 扫描验证工具。



4

检查您的 USB 端口

“USB 测试”选项将查找有效的 USB 端口。

1. 选择 **USB 测试**。
2. 如果您具有有效的 USB 2.0，请跳过步骤 5，如果没有，请执行步骤 5。



5

安装 USB 卡

重要信息：关闭计算机电源并拔下电源线。避免静电释放。



- 按照 Adaptec 安装光盘上提供的说明进行。

6

安装 USB 线

1. 将 USB 电缆连接到扫描仪 USB 端口。
2. 将 USB 电缆连接到您的 PC 上的 USB 端口。



7

安装电源线

1. 选择您的扫描仪随附的适当 AC 电源线。
2. 将 DC 电源连接器插入扫描仪。
3. 将 AC 电源线插入电源适配器。
4. 将电源适配器插头连接到墙上插座。



8

打开电源

- 按下扫描仪背面的电源开关以打开扫描仪电源。



注意：扫描仪将进行一系列的自我检测，绿色 LED 指示灯将会闪烁。当它完成自我检测并且就绪扫描时，指示灯将停止闪烁并保持亮起。

9

软件将会识别扫描仪

您的操作软件现在将自动侦测扫描仪。



注意：视您所使用的计算机操作系统而定，这些画面将会有所不同。利用您所选择的软件来使用扫描仪。

www.kodak.com/go/docimaging

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A
A-61525_zh-cn 2004 年 9 月
©Eastman Kodak Company 2004
TM: Kodak 美国印制

